

高石市内通学路の要対策箇所一覧

| | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容(上段:計画、下段:実施状況) | 実施主体 | 対象年度 |
|---|--------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|------|---------|
| 1 | 一般府道 堺阪南線 | 羽衣1丁目 ～羽衣5丁目 | 歩道幅員が狭く、段差がある箇所があり危険である。また、電柱も通行の支障になっている。 | 歩道の拡幅、バリアフリー化、無電柱化 | 大阪府 | H27～R4 |
| | | | | 歩道拡幅、バリアフリー化工事は完了、無電柱化は継続中(入線、抜柱) | 大阪府 | |
| 2 | 一般府道 信太高石線 | 西取石3丁目 ～高師浜1丁目 | 歩道幅員が狭く、通学児童と自転車と錯綜し、危険である。 | 自転車通行空間を整備する。 | 大阪府 | H27～ |
| | | | | 南海本線前後が未着手(道路拡幅工事後) | | |
| 3 | 一般府道 堺阪南線 | 羽衣1丁目 ～千代田6丁目 | 歩道幅員が狭く、通学児童と自転車と錯綜し、危険である。 | 自転車通行空間を整備する。 | 大阪府 | H30～H31 |
| | | | | 完了。 | | |
| 4 | 市道 南海中央線 (東羽衣地区) | 加茂1丁目 ～東羽衣5丁目 | 道路の幅員は狭いが、一定の交通量があり、歩行空間が無い状態である。 | 現道拡幅(自転車道・無電柱化含む) | 高石市 | H27～ |
| | | | | | | |
| 5 | 市道 南海中央線 (東羽衣第2地区) | 東羽衣5丁目 ～東羽衣2丁目 | 道路の幅員は狭いが、一定の交通量があり、歩行空間が無い状態である。 | 現道拡幅(自転車道・無電柱化含む) | 高石市 | R2～ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |